

SP 型集塵機

ダスト払落し機構に、ジェットパルス噴射方式を採用。サイロ受入時の含塵空気はエア抜きより外部へ排気される時、ろ布外面にて付着除去され、ろ過された空気だけ外部へ排気されます。

ろ布外面に付着し形成されたダスト層は、バグフィルタのろ過効率と相反して、圧力損失上昇による吸引力の低下につながり、連続運転の為に順次クリーニングする必要があります。

用途：連続的にエア抜きをする場所に最適
(空気力輸送装置の端末処理など)



FEATURE

SP 型集塵機の特徴

上部の防滴カバーは全天候型。暴風雨・豪雪でも大丈夫


連続的にろ布をクリーニング

型式表示

SP T - 12
ろ布長さ ① ろ布本数


| | 記号 | 内容 |
|--------|-----|-------|
| ① ろ布長さ | 無記号 | 300L |
| | T | 1250L |
| | M | 1700L |
| | L | 2400L |

標準仕様と外形図



| 型式 | 仕様 | | 主要寸法 (mm) | | | | |
|--------|------|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | ろ布本数 | ろ布面積 m ² | A | B | C | D | H |
| SPT-12 | 12 | 6.0 | 950 | 750 | 1350 | 850 | 1700 |
| SPT-16 | 16 | 8.0 | 950 | 950 | 1350 | 1050 | |
| SPT-20 | 20 | 10.0 | 1150 | 950 | 1550 | 1050 | |
| SPT-25 | 25 | 12.5 | 1150 | 1150 | 1550 | 1250 | |
| SPT-36 | 36 | 18.0 | 1350 | 1350 | 1750 | 1450 | |
| SPM-12 | 12 | 8.4 | 950 | 750 | 1350 | 850 | 2000 |
| SPM-16 | 16 | 11.2 | 950 | 950 | 1350 | 1050 | |
| SPM-20 | 20 | 14.0 | 1150 | 950 | 1550 | 1050 | |
| SPM-25 | 25 | 17.5 | 1150 | 1150 | 1550 | 1250 | |
| SPM-36 | 36 | 25.2 | 1350 | 1350 | 1750 | 1450 | |
| SPL-12 | 12 | 12.0 | 950 | 750 | 1350 | 850 | 2700 |
| SPL-16 | 16 | 16.0 | 950 | 950 | 1350 | 1050 | |
| SPL-20 | 20 | 20.0 | 1150 | 950 | 1550 | 1050 | |
| SPL-25 | 25 | 25.0 | 1150 | 1150 | 1550 | 1250 | |
| SPL-36 | 36 | 36.0 | 1350 | 1350 | 1750 | 1450 | |

エア抜きバグフィルタ (小型)



| 型式 | 仕様 | | 主要寸法 (mm) |
|-------|------|------------------------|-----------|
| | ろ布本数 | ろ布面積 m ² | A |
| SP-04 | 4 | 0.45 | 337 |
| SP-09 | 8 | 0.9 | 640 |

富士工機株式会社
<https://www.fujicon.com/> E-mail: info@fujicon.co.jp

本社 営業本部 〒494-0011
 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075
 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
 TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057
 大阪市中央区北久宝寺町西丁目 4 番 2 号本町コナビル 6 階
 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
 岡山市北区薬師町 10 番 20 号薬師町ビル 3F
 TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189